構造例示型　1次処理槽（1室・2室）　透視度改善フロー

※　維持管理ガイドラインより、1次処理（2室）流出水透視度は通常10度～20度程度。
通常でない10度未満は、1次処理機能低下の判断とした。